

## شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی به روش JSA

\*مهران قلی پور<sup>۱</sup>، وفا فیضی<sup>۲</sup>، علیرضا خمر<sup>۳</sup>

### چکیده

مقدمه: آنالیز حوادث شغلی می‌تواند در شناسایی و کاهش خطرات محیط کار موثر بوده و باعث ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره وری در کارگران شود. این مطالعه با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آنها با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی در یکی از صنایع فلزی کشور انجام شد.

روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی بود. شناسایی خطرات بالقوه و ارزیابی سطح ریسک فعالیتها با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی صورت گرفت. سطح ریسک با توجه به دو پارامتر شدت و احتمال خطرزایی آنها به دست آمد و در نهایت با توجه به کد ارزیابی ریسک و اولویت‌بندی آنها، اقدامات کنترلی ارائه شد.

یافته‌ها: براساس نتایج حاصله از مطالعه چهار وظیفه کاری اره کاری، اره دیسکی، تعویض قالب و پرس گیزاك در مجموع ۱۰۷ خطر شناسایی شد که پس از آنالیز خطرات و ارزیابی ریسک آنها، ۱۳ درصد از خطرات شناسایی شده در سطح غیر قابل قبول، ۴۹ درصد از خطرات در سطح متوسط و ۳۸ درصد از خطرات در سطح قابل قبول قرار گرفته اند. همچنین پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه برای حذف یا محدودسازی این خطرها ارائه گردید.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه انتظار می‌رود با فراهم کردن ابزارکار مناسب و وسائل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی بتوان سطح ریسک‌های موجود را به طور چشمگیری کاهش داد.

### مقاله پژوهشی



تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۶

### ارجاع:

قلی پور مهران ، فیضی وفا ، خمر علیرضا. شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی به روش JSA . بهداشت کار و ارتقاء سلامت ۱۳۹۶ ; ۱(۱): ۵۱-۴۲.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی ریسک، آنالیز ایمنی، قطعات رادیاتور

<sup>۱</sup> کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

<sup>۲</sup> کارشناسی ارشد بهداشت حرفة ای، مرکز بهداشت شهرستان سقز، سقز، کردستان، ایران

<sup>۳</sup>\* گروه مهندسی بهداشت حرفاء، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

(نویسنده مسئول: alireza.ohs@gmail.com)



## مقدمه

مهمی در پیشبرد اهداف یک سازمان داشته باشد (۱۱). همچنین (Occupational Safety And OSHA) طبق توصیه استاندارد Healthy Admonition) در صورت اجرای صحیح آنالیز ایمنی شغلی، می‌توان از بسیاری از آسیب‌ها و بیماری‌ها جلوگیری کرد و اقدامات کنترل فنی و مدیریتی، نیازهای آموزشی، انتخاب وسائل حفاظت فردی بر اساس نیاز پرسنل و دستورالعمل‌های اجرایی هر فعالیت را تعیین نمود (۱۲).

بر اساس مطالب فوق‌الذکر مطالعه حاضر در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی انجام شد. با توجه به اینکه سالن تولید این شرکت به دلیل ذوب فلزات و تبدیل آنها به انواع قطعات و لوله‌های رادیاتور یکی از محیط‌های خطرناک از نظر ایمنی می‌باشد، هدف از این پژوهش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آنها با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی می‌باشد.

### روش بررسی

به منظور شناسائی و آنالیز خطرات شغلی در قسمت تولید قطعات رادیاتور به روش آنالیز ایمنی شغلی چهار مرحله از فرآیند اجرایی به شرح ذیل به مورد اجرا گذاشته شد:

در ابتدا با تشکیل یک تیم کارشناسی به شرح فرآیندهای جزئی، تهیه جانمایی از محل کار، طبقه‌بندی شرح وظایف و مسئولیت‌های شاغلین، فهرست مواد اولیه، روش‌ها و دستورالعمل‌های جاری در مشاغل مورد نظر، تهیه عکس از عملیات‌های کاری پرداخته شد. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک‌های جاری بازرسی ایمنی اقدام به شناسائی تمامی تجهیزات و ماشین آلات، مراحل انجام کار مشاغل مورد نظر، همچنین فرآیندهای تولیدی و ارزیابی شرایط محیط کار شد و با توجه به فرم تجزیه تحلیل وظایف، به طور نظاممند و سیستماتیک اطلاعات مرتبط با مراحل انجام کار، مواد و تجهیزات و دیگر پارامترهایی که منجر به خطرات می‌گردند را مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله سوم بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و احتمال وقوع و بزرگی شدت اثرات آنها ارزیابی ریسک صورت گرفت. در این مرحله احتمال وقوع به چهار گروه محتمل، گاه به گاه، جزئی و نامحتمل و شدت اثر آن به

حوادث شغلی به عنوان یکی از دلایل اصلی غیبت از کار کارگران شناخته شده است، به طوری که این حوادث حداقل منجر به غیبت ۳ روز از کار شده است (۱). حوادثی که در محیط‌های شغلی رخ می‌دهد به دو گروه جراحات کشنده و جراحات غیر کشنده شغلی تقسیم می‌شوند (۲). حوادث ثبت شده در بسیاری از کشورها رقمی بسیار پایین‌تر از مقدار واقعی حوادث رخ داده شده می‌باشد، به طوری که حوادثی که به سازمان‌های بین‌المللی کار فرستاده می‌شود تنها ۳/۹ درصد حوادث برآورد شده در جهان هستند (۳). آنالیز حوادث شغلی می‌تواند در شناسایی و کاهش خطرات محیط کار موثر بوده و باعث ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره‌وری در کارگران شود (۴). همچنین در آموزش کارگران جدید در انجام صحیح روش‌های کاری ارزشمند می‌باشد (۵). ارزیابی ریسک حوادث به عنوان روشهای نظاممند در شناختی خطرات محیط کار و از عوامل اصلی در مدیریت سلامت و ایمنی محیط کار می‌باشد (۶)، با اجرای صحیح ارزیابی ریسک در محیط کار که با بررسی مکرر سیستم‌ها و فرآیندها صورت می‌گیرد، سازمان‌ها را در رسیدن به اهدافشان یاری می‌کند (۷). ارزیابی ریسک به طور سیستماتیک می‌تواند نوع خطر، احتمال رخ دادن، نوع آسیب و مقدار شدت آن را تعیین کند (۸). امروزه روش‌های مختلفی برای شناسایی خطرات موجود در محیط‌های کاری شناخته شده است، که در این میان روش آنالیز ایمنی شغلی (Job Safety Assessment «JSA») با شناسایی خطرات قبل از رخداد آنها، به عنوان روشی کارآمد در شناسایی خطرات مورد استفاده قرار می‌گیرد (۹). با توجه به اینکه اجرای این روش بسیار آسان و با حداقل امکانات صورت می‌گیرد، کلیه افراد اعم از مدیران و پرسنل موجود در هر محیط کاری از نتایج مثبت آن بهره‌مند و باعث افزایش سطح آگاهی آنها نسبت به سطوح ریسک و خطرات شغلی می‌شود (۱۰). در این حالت با شناسایی خطرات غیر قابل قبول و ارایه راهکارهای مناسب می‌توان آنها را به سطح قابل قبول کاهش داد (۸). لذا درک مفهوم فرآیند شناسایی خطرات، آنالیز و بازنگری مداوم آنها می‌تواند نقش بسیار



سطح ریسک آنها آورده شده است (جدول ۱-۴). براساس نتایج حاصله از مطالعه چهار وظیفه کاری اره کاری، اره دیسکی، تعویض قالب و پرس گیزاك در مجموع ۱۰۷ خطر شناسایی شد که پس از آنالیز خطرات و ارزیابی ریسک آنها ۱۳ درصد از خطرات در شناسایی شده در سطح غیر قابل قبول، ۴۹ درصد از خطرات در سطح متوسط و ۳۸ درصد از خطرات در سطح قابل قبول قرار گرفته‌اند. انجام عملیات برش، بستن قالب، حمل و جابه‌جایی قطعه، انجام پرسکاری عمدۀ مشاغلی بودند که سطح ریسک غیر قابل قبول و نامطلوب داشتند و علت عمدۀ آنها عدم هماهنگی اپراتور با حرکت پرس، سقوط قطعه، پرتاپ پلیسه، مواجهه با صدای زیاد، کند و تاب داشتن تیغه، بلندی ارتفاع دریچه ماسه، فاصله دسترسی نامناسب به محل بوده است.

صورت فاجعه بار، بحرانی، مرزی و جزئی طبقه بندی شدند و در ادامه ماتریکس ارزیابی ریسک به دست آمد (جدول ۱). مرحله چهار به صورت ارایه اقدامات و پیشنهادات کنترلی بود، در این مرحله سعی بر آن شد که تا حد امکان ریسک‌های غیرقابل قبول را حذف و یا آها را به صورت ریسک‌های قابل قبول درآورد. قابل ذکر است که تمام اطلاعات و داده‌ها با شرکت آگاهانه افراد در مطالعه و اطمینان خاطر دادن به مسولین و پرسنل شاغل در صنعت به منظور حفظ و نگهداری از اطلاعات با توجه به اهداف پژوهش صورت گرفت. تمامی موارد اخلاقی طبق بیانیه هلسینکی رعایت گردیده است.

#### یافته‌ها

نتایج به دست آمده از ارزیابی ریسک صورت گرفته در بخش سالن تولید شرکت بر اساس احتمال وقوع، شدت اثر و طبقه‌بندی

جدول ۱: ماتریس ارزیابی ریک خطرات شناسایی شده

احتمال رویداد				شدت پیامد	نامحتمل (۱)	جزئی - بعید (۲)	گاه و بیگانه (۳)	محتمل (۴)
A	A	B	C					
A	B	B	C		بحاری (۳)			
B	C	C	C		مرزی (۲)			
C	C	C	C		جزئی (۱)			

این تحقیق را ایجاب نمود. ولی با توجه به عدم ارزیابی خطر در سالن تولید قطعات رادیاتور صنایع فلزی، امکان مقایسه نتایج با صنایع مشابه وجود ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از مطالعه به منظور کاهش سطح ریسک خطرات شناسایی شده، پس از اولویت بندی خطرات از نظر شدت و احتمال وقوع آنها باید اقدامات مناسب در ارتباط با هر کدام از سطوح ریسک شناسایی شده صورت بگیرد. به طور کلی طبق اصل ALARP (As Low As Reasonable Practicable) باید اقداماتی را اتخاذ کرد که سطح ریسک غیر قابل قبول را به سطح متوسط و ریسک‌های متوسط را به سطوح ریسک قابل قبول کاهش دهند (۱۳).

هدف اصلی از اجرای ارزیابی ریسک به روش JSA تعیین آموزش‌های تخصصی لازم برای اپراتورهای هر یک از دستگاه‌ها و ایجاد دستورالعمل استاندارد و ایمن کار بوده لذا کلیه خطراتی که در قسمتها وجود دارد شناسایی نشده است و برای اینکه بتوان خطرات را تا حدی قابل قبول تشخیص داد بایستی روش‌های جانبی ارزیابی ریسک بسته به هدف انتخاب شده و بکارگرفته شوند و از طرفی بعد از اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را بکار بست. در واقع تجزیه تحلیل ریسک بخش کلیدی فرآیند ارزیابی و آنالیز خطرات شغلی است و به تیم اجازه می‌دهد که مهمترین ریسک‌های موجود در سیستم را مشخص نمایند تا در مرحله بعد اقدامات کنترلی مناسب با انواع خطر را ارائه دهند. توسعه روز افزون این صنعت و خطرات بالقوه از یک طرف و عدم ارزیابی ریسک از طرف دیگر ضرورت انجام



جدول ۲: تجزیه و تحلیل ریسک مربوط به اره کاری در سالن تولید شرکت

کنترلهای پیشنهادی	پیامد	ریسک			خطرات	فرایند / وظیفه / مواد / تجهیزات
		ردیه	شدت	احتمال		
بکاربردن لوله ۳ متری استفاده از چرخ های ترمدار	جراحت و آسیب بدنی	B	۳	۳	۱. خطر مکانیکی تصادم لوله با افراد	انتقال لوله ها
	کارکنان	C	۲	۲	- سقوط لوله ها	
	جراحت و آسیب بدنی	C	۳	۲	- واژگونی گاری	۱. لوله ها به طول ۶ متر ۲. گاری حمل بار
	اپراتور	B	۳	۳	خطر ارگونومیکی - اعمال نیرو بیش از حد	
استفاده از خرک هیدرولیک قبل تنظیم	جراحت و آسیب بدنی	B	۳	۳	۱. خطر ارگونومیکی - بلندکردن و حمل لوله	گذاشتن لوله ها
	اپراتور	B	۳	۳	- بلندی خرک	
	بروز بیماری مزمن	C	۲	۳	۲. خرک نگهداری لوله ها - سقوط لوله ها	روی خرک
		C	۲	۲	- برخورد لوله با اپراتور	
نصب کلید روی دستگاه سمت چپ اپراتور	جراحت و آسیب دست	C	۳	۲	۱. دستگاه اره (فلکه ها) ۲. تیغه اره (بازرسی از لحاظ تیز بودن و عدم عیوب ظاهری)	تنظیم و بازرسی کردن دستگاه
	اپراتور	C	۳	۲	- تصادم دست با فلکه	
	برق گرفتگی اپراتور	B	۴	۲	- تصادم دست با تیغ اره	۳. سیستم برقی دستگاه ۴. کلید روشن کردن ( محل نامناسب کلید )
	قطع عضو اپراتور	C	۳	۲	- خطر الکتریسیته ۴. خطر حرکت ناخواسته	
به کاربردن لوله ۳ متری و خرک هیدرولیک شیبدار بودن سطح میز کار جمع آوری پلیسه ها طراحی ارگونومیکی میز کار ، ارتفاع خرک و دسته گونیا استفاده از شابلون جهت لوله های کوچک	بیماری مزمن	B	۳	۳	۵. راهنمای تنظیم اندازه	۱. لوله ها ( به طول ۶ متر ) ۲. لوله های بریده شده ( دارای پلیسه ) ۳. دستگاه اره ( تیغه اره ) ۴. نامناسب بودن ارتفاع میز کار و سطح کار
	اپراتور	C	۲	۳	۱. لوله ها ( به طول ۶ متر ) ۲. تصادم با لبه های تیز و برنده	
	قطع عضو اپراتور	C	۱	۴	- بلند کردن و کشیدن لوله	
	آسیب بدنی اپراتور در اثر پرتاب تیغه	B	۳	۳	- بلندی خرک و میز کار	
بروز آسیب CTDS	جراحت و آسیب دست	C	۱	۴	- دسته گونیا	۵. گونیای نگهدارنده لوله ۶. شیلد دستگاه اره ۷. سطح لغزنده محیط
	اپراتور	C	۱	۴	۱. لوله های تیز و برنده	
	آسیب بدنی اپراتور در اثر پرتاب تیغه	B	۳	۳	- تصادم با تیغه اره	
	برق گرفتگی اپراتور	B	۳	۳	- شکستن تیغه اره	
بروز مشکلات تنفسی کاهش موقت و دائم شناوری	جراحت چشم و بدن	C	۲	۳	- سقوط در سطح همتراز	۸. گرد غبار فلزی ۹. خطر فیزیکی ۱۰. مواجهه با صدای دستگاه
	اپراتور	B	۴	۲	- خطر الکتریسیته	
	آسیب بدنی اپراتور در اثر سقوط	B	۲	۴	- خطر پرتاب پلیسه	
	بروز مشکلات تنفسی	C	۲	۳	۱۰. ۳. خطر شیمیایی : - خطر گرد غبار لوله	
بهداشت کار و ارتقای سلامت   سال اول   شماره اول   تابستان ۱۳۹۶	کاهش موقت و دائم شناوری	C	۲	۳	- گرد غبار فلزی	۸. سطح لغزنده محیط
		B	۳	۳	۱۱. خطر فیزیکی - مواجهه با صدای دستگاه	



جدول ۳: تجزیه و تحلیل ریسک مربوط به اره دیسکی در سالن تولید شرکت

فرایند / وظیفه / مواد / تجهیزات	خطرات	احتمال شدت	رتبه	ریسک	پیامد	کنترلهای پیشنهادی
۱. جک دستی ۲. بالت ۳. قطعات اولیه	- فشار تماسی در ناحیه دستها	C	۱	۲	بروز آسیب MSDS اپراتور	استفاده از جک دستی با چرخ ترمز دار
۱. جک دستی ۲. بالت ۳. قطعات اولیه	- خطر ارگونومیکی: - اعمال نیروی بیش از حد	C	۱	۴	بریدگی دست اپراتور	استفاده از پالت که پینه بستن دستها
۱. تیغه اره (ابعاد مناسب ، تاب نداشتن و تیز بودن) ۲. دستگاه اره دیسکی (تسمه موتور، سپر تیغه پیچ تنظیم اره)	- خطر مکانیکی: - تصادم با کارکنان دیگر	C	۲	۲	جراحت و آسیب کارکنان	دارای محل قرار گیری شاخص جک دستی است.
۱. تیغه اره (ابعاد مناسب ، تاب نداشتن و تیز بودن) ۲. دستگاه اره دیسکی (تسمه موتور، سپر تیغه پیچ تنظیم اره) ۳. خطر ارگونومیکی: ۴. سیستم برقی دستگاه	- سقوط پالت از روی جک - تصادم با اشیاء تیز و برنده	C	۱	۲	B	بروز آسیب MSDS اپراتور
۱. دستگاه اره دیسکی ۲. قطعه کار(مخزن) ۳. قالب چوبی ۴.. تیغه اره ۵. سپر تیغه ۶.. تسمه موتور	- خطر مکانیکی - سقوط قالب چوبی - شکستگی تیغه اره	B	۲	۴	بریدگی دست و ساعد اپراتور	طراحی ارگونومیکی
۷. پیچ بلبرینگی تنظیم اره ۸. سیستم برقی دستگاه	- بار اضافی موتور(شل بودن)	C	۱	۳	ضرب دیدگی و له شدگی	قطع عضو در اثر گیر کردن دسته ابزار
۹. پلیسه ۱۰. ترمز اضطراری دستگاه ۱۱. ضایعات	- عدم تناسب سپر با ابعاد تیغه	B	۴	۲	بروز آسیب MSDS اپراتور	استفاده از دستگاه کاتر به جای اره دیسکی
۱. دستگاه اره دیسکی ۲. قطعه کار(مخزن) ۳. قالب چوبی ۴.. تیغه اره ۵. سپر تیغه ۶.. تسمه موتور	- خطر الکتریسیته	B	۴	۲	ضرب دیدگی پا	استفاده از ترمز مکانیکی
۷. پیچ بلبرینگی تنظیم اره ۸. سیستم برقی دستگاه	- خطر پرتاب پلیسه	A	۳	۴	قطع عضو اپراتور	جمع آوری ضایعات در محل تولید
۹. پلیسه ۱۰. ترمز اضطراری دستگاه ۱۱. ضایعات	- فیکس بودن اره ( پیچ بلبرینگ )	C	۳	۲	برق گرفتگی	کاری شغلی دو طرفه
۱. دستگاه اره دیسکی ۲. قطعه کار(مخزن) ۳. قالب چوبی ۴.. تیغه اره ۵. سپر تیغه ۶.. تسمه موتور	- مواجهه با صدای غیر استاندارد	A	۳	۴	حریق ( بار اضافی موتور )	تروماتی دست و بازو
۷. پیچ بلبرینگی تنظیم اره ۸. سیستم برقی دستگاه	- کند بودن و تاب داشتن تیغه اره	C	۳	۲	جراحت چشم و بدن	جراحت چشم و بدن
۹. پلیسه ۱۰. ترمز اضطراری دستگاه ۱۱. ضایعات	- زمان تاخیر استاپ تیغه	A	۳	۴	A	خطر ارگونومیکی: - تنش وضعیتی دست و بازو



جدول ۴: تجزیه و تحلیل ریسک مربوط به تعویض قالب کوکیل در سالن تولید شرکت

فرایند / وظیفه / مواد / تجهیزات	خطرات	ریسک			پیامد	کنترلهای پیشنهادی
		احتمال	شد	رتبه		
باز کردن قالب	۱- دستگاه پرس ۲- سوئیچینگ دستگاه ۳- ماتریس ۴- آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط توپی روی پای اپراتور	C	۱	۳	آسیب ، جراحات و له شدگی دست
قطع	۱- لیفتراک ۲- قالب ۳- دستگاه پرس ۴- باکس	۱ و ۲ و ۳ و ۴. خطرات مکانیکی: - تصادم لیفتراک با اپراتور - تصادم لیفتراک با سایر افراد	B	۴	۲	قطع عضو در اثر حرکت ناخواسته پرس
بسن قالب	۱- دستگاه پرس ۲- سوئیچینگ دستگاه ۳- ماتریس ۴- آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور - سقوط قطعه هنگام انداختن در باکس	A	۴	۳	آسیب شدید به اپراتور
استفاده از آچار با دسته	۱- لیفتراک ۲- قالب ۳- دستگاه پرس ۴- باکس	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور - سقوط قطعه هنگام انداختن در باکس	A	۴	۳	آسیب شدید به سایر افراد
دارای میکروسوبیج بین دو فک پرس	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - تنفس نامناسب آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	آسیب وله شدگی پا
استفاده از آچار با دسته	۱- دستگاه پرس ۲- سوئیچینگ دستگاه ۳- ماتریس ۴- آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	آسیب و جراحات دست
استفاده از جرثقیل سقفی برای بالابردن قالب	۱- لیفتراک ۲- قالب ۳- دستگاه پرس ۴- باکس	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	قطع عضو
استفاده از پالت مخصوص جهت حمل قالب بجای حمل در باکس	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - تنفس نامناسب آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	برق گرفتگی
استفاده از آچار با دسته	۱- دستگاه پرس ۲- سوئیچینگ دستگاه ۳- ماتریس ۴- آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	ضرب دیدگی دست
دارای میکروسوبیج بین دو فک پرس	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - تنفس نامناسب آچار	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	WMSDs
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	آسیب و جراحات دست
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	قطع عضو
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	برق گرفتگی
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	ضرب دیدگی دست
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	بریدگی دست و ساعد
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	اپراتور
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	WMSDs
استفاده از آچار با دسته	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	آو ۳ و ۴. خطر مکانیکی: - سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	B	۴	۲	درماتیت تماسی



جدول ۵: تجزیه و تحلیل ریسک مربوط به پرس گیزاك در سالن تولید شرکت

فرایند / وظیفه / مواد / تجهیزات	خطرات	احتمال شدت رتبه	پیامد	کنترلهای پیشنهادی	ریسک	
بازرگانی و روشن کردن دستگاه	۱۰۳. خطر مکانیکی:	B ۴ ۲	نقص عضو اپراتور برق گرفتگی	الزم خاصی وجود ندارد	۱- سیستم برق دستگاه ۲- قالب ۳- شصتی عملکرد دستگاه ۴- دستگاه پرس	
	- خطر الکتریسیته	B ۴ ۲				
انجام عملیات پرسکاری	۱۰۲. خطر مکانیکی:	C ۲ ۲	تصادم با نقاط تیز و برند قطعه اولیه و نهایی	آسیب دست و اعضا	۱- دستگاه پرس ۲- سیستم برق دستگاه ۳- دریچه ماسه ۴- ماتریس ۵- شصتی عملکرد دستگاه	
	- الکتریسیته در اثر سیم قرار گرفته در کف محل دستگاه - محل نامناسب ترمز اضطراری بر روی پرس - سقوط اپراتور در سطح همتراز - گیر کردن دست بین دو قالب - عدم هماهنگی اپراتور با حرکت پرس	B ۴ ۲	آسیب دست و اعضا	اپراتور آسیب شدید پای اپراتور برق گرفتگی در اثر سیم معیوب در اثر بروز نقص، عدم توقف به موقع	طراحی ایستگاه کاری اپراتور (حدود دسترسی ، محل قرارگیری دریچه ماسه، کلید تمز اضطراری و ...) استفاده از ایزولاتورهای ارتعاش در پرس و نیز قالب دارای فنر و بوشن و ساقمه طراحی صندلی ارگونومیک و قابل تنظیم بکارگیری سیستم ایمنی هوشمند بکار گیری سیستم هوشمند ماسه ریز بر روی قالب	
پرسکاری	۱. خطر بهداشتی:	C ۳ ۲	صدای بیش از حد مجاز پرس	جراحت و شکستی اعضا در اثر سقوط اپراتور در سطح همتراز قطع عضو اپراتور کوفتگی دست اپراتور بروز کری مژمن شغلی بروز آرزوی و آسم تنفسی بروز آسیبهای WMSDs کاهش کارایی و بهره وری	۱- خطر ارگونومیکی: - بلندی ارتفاع قرار گیری دریچه ماسه - فاصله دسترسی نامناسب به محل قالب - گیر کردن دست بین قالب و فک پایین - حرکت ناگهانی فک بالالی	
	- صدای بیش از حد قطعه نهایی در اثر پرتاب در پالت - مواجهه تنفسی با گرد و غبار سیلیس معدنی	A ۴ ۳				



## بحث

ریسک جدید تعیین شود تا در صورت نیاز، اقدامات کنترلی برای آن انجام بگیرد.

### نتیجه گیری

بر اساس نتایج مطالعه با فراهم کردن ابزارکار مناسب و وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی میتوان سطح ریسکهای موجود را به طور چشمگیری کاهش داد.

### تقدیر و تشکر

نویسندها مقاله لازم می‌دانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقایان مهندس سلمان فرحبخش و مهندس شایان مهدی پور و تمام عزیزانی که در تهیه این مقاله همکاری نموده‌اند تقدیم نمایند. همچنین از تمام اساتید گرانقدر که در ویرایش نهایی مقاله ما را یاری فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنیم.

### مشارکت نویسندها

طرح پژوهش: م.ق

جمع‌آوری داده: م.ق

تحلیل داده: و.ف

نگارش و اصلاح مقاله: ع.خ

### تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندها گزارش نشده است.

نتایج نشان داد که نرخ بروز حوادث شغلی در صنعت مورد مطالعه بالا بوده و مهمترین علت بروز این حوادث به ترتیب عوامل نایمین کارگران، شرایط محیطی نایمین و رفتارهای شخصی بود. این نتیجه در ارتباط با مطالعه محمدفام و همکاران (۲۰۰۱) مبني بر اینکه  $\frac{59}{2}$  درصد علت بروز حوادث در یک صنعت ریخته گری اعمال نایمین کارگران بوده است می‌باشد (۱۴). همچنین مرتضوی (۲۰۰۸) در مطالعه خود نشان داد که عامل انسانی مهمترین علت بروز حوادث در صنایع شیمیایی و فلزی و سوء مدیریت مهمترین عامل در صنایع نفتی می‌باشد (۱۵).

با توجه به وجود نرخ بالای حوادث و ریسک‌های غیر قابل قبول در صنعت مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود مسئولان مربوطه و کارشناسان اینمی و بهداشت نسبت به شناسایی و رفع عوامل تاثیر گذار در بروز حوادث اقدام نمایند و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی باعث بهبود سطح اینمی شرکت شوند. به منظور دستیابی به محیطی اینمی و عاری از هرگونه خطر در محیط کار، لازم است تا با برنامه ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی، سطح مسئولیت پذیری تمام افراد اعم از کارفرما، مسوولان ارشد، مدیران و ناظران را ارتقا داد. بدین منظور بایستی: تمام مشاغل، تجهیزات، ماشین آلات و رفتار پرسنل موجود در پروژه با استفاده از روش‌های ارزیابی نوین تحت بررسی قرار گیرند و همچنین پس از ایجاد هر تغییر در فرایند کاری، سطح

## منابع

- 1.Takala J. Global estimates of fatal occupational accidents. *Epidemiology* Baltimore. 1999; 10(5): 640-6.
- 2.Recording and notification of occupational accidents and diseases. An ILO code of practice Geneva, International Labor Office; 1996.
- 3.Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of occupational accidents. *Safety Science*. 2006; 44(2): 137-56.
- 4.Rozenfeld O, Sacks R, Rosenfeld Y, Baum H. Construction job safety analysis. *Safety Science*. 2010; 48(4): 491-8.

5. Arezes PM, Miguel AS. Risk Perception and Safety Behavior, a Study in an Occupational Environment. *Safety Science*. 2008; 46(6): 900-7.
6. Alizadeh M, Tayebi AM, Falah MS. HSEQ-R total management system, 1st edn. Tehran; I.R.T.C.I. Publication; 2008, 154-156. [Persian]
7. Purdy G. ISO 31000: 2009—setting a new standard for risk management. *Risk Analysis*. 2010; 30(6):881-6.
8. OHSAS B. 18001 (2007) Occupational Health and Safety Management Systems. Requirements British Standards; 2007.
9. Occupational Safety & Health Bureau, Montana Department of Labor & Industry, Job Safety Analysis, Identification of Hazard.
10. Arezes ZM, Miguel A S. Risk Perception and Safety Behaviour, a Study in an Occupational Environment. *Safety Science*. 2008; 46: 900 –7.
11. Larsiarm R, Taylor A, Francis W. Safety analysis: Practice in Occupational Safety, Great Britain, the U.S CRC Press; 2001: 25-39.
12. Bentley T, Parker R, Ashby L. Understanding Felling Safety in the New Zealand Forest Industry. *Applied Ergonomics*. 2005; 36 (2): 165-75.
13. Larsiarm R, Taylor A, Francis W. Safety Analysis, Principle and Practice in Occupational Safety, Great Britain: The U.S CRC Press; 2001, 25- 39.
14. Mohamadfam I. Evaluation of occupational accidents and their related factors in Iranian Aluminum company in 1999 scientific journal of Kurdes University of medical sciences. 2001; 5(19):18-23. [Persian]
15. Mortazavi SB, Mahdavi S, Asilian H, Arghami S, Gholamnia R. Identification and Assessment of Human Errors in SRP Unit of Control Room of Tehran Oil Refinery Using HEIST Technique(2007) Behbood, The Scientific Quarterly. 2008; 12(3): 308-22. [Persian]



## Identification and Assessment of Dangers' Risk in Production Hall of Radiator Parts a Metal Industry with JSA Method

Mehran GHOLI POUR<sup>1</sup>, Vafa FEYZI<sup>2</sup>, Alireza KHAMAR \*<sup>3</sup>

### Abstract

### Original Article



Received: 2017/02/19

Accepted: 2017/05/16

#### Citation:

GHOLI POUR M, FEYZI V, KHAMAR A. Identification and Assessment of Dangers' Risk in Production Hall of Radiator Parts a Metal Industry with JSA Method. Occupational Hygiene & Health Promotion Journal 2017; 1(1): 42-51.

**Introduction:** Analysis of occupational accidents can identify and reduce the working environment risks. This is thus helpful in creating a secure working environment and increasing workers' productivity. Purpose of This study was to identify hazards and assess their risk through the job safety analysis technique in one metal industry of the country.

**Methods:** In this cross-sectional study, potential risks were identified and activities' risk levels were assessed by Job Safety Analysis. Risk level was calculated based on the two parameters of severity and likelihood of risk. Finally, control measures were presented based on risk levels' assessment code and their prioritization.

**Results:** Based on the results achieved from investigations of saws, disc saws, format substitution, and Geyzak press jobs, a total of 107 risks were identified. After their analysis and risk assessment, 13% of them were in the unacceptable level, 49% were in the medium level, and 38% of the risks were acceptable. The corrective and preventive recommendations were then presented to remove or limit these risks.

**Conclusion:** Based on the results, it is possible to reduce the risks significantly by providing appropriate tools and personal protective equipment, and implementation of the proposed measures.

**Keywords:** Risk Assessment, Safety Analysis, Radiator Parts

<sup>1</sup> Student Research Committee, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran

<sup>2</sup> MSc of Occupational Health, Saqqez Health Center, Saqqez, Kurdestan, Iran

<sup>3</sup> Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran

(Corresponding Author: alireza.ohs@gmail.com)